

## 特定外来生物防止工事

台所出窓下侵入場所：遮断処理前① 12



台所出窓下侵入場所：遮断処理前② 13




遮断処理後① 14



遮断処理後② 15



侵入経路：柿木剪定前 16



剪定後 17

