

# シロアリ駆除工事

施工前

1



作業名: シロアリ駆除工事、浴室壁面処理

作業日: 自:2024年 5月 8日 (水)

至:2024年 5月 27日 (月)

作業場所: 戸建住宅

施工内容: 木部処理剤注入及び吹付け  
土壌処理剤散布、浴室内壁面処理

施工会社: 株式会社サンライズ化工

報告者: 吉田 和弥

浴室内壁面処理

浴室土台: ドリル穿孔後木部処理剤注入

2




土台: 木栓処理箇所

3



壁面: 木部処理剤吹付け

4



土壌面: 土壌処理剤散布

5



# シロアリ駆除工事

## 床下内シロアリ駆除工事

床下内床束：ドリル穿孔処理箇所

6



土台：木部処理剤注入

7



床束：木栓処理箇所

8



土台：木部処理剤吹付け

9



束石廻り：土壌処理剤散布①

10



土壌面：土壌処理剤散布②

11

