

# 作業報告書

栄区戸建て

1

作業名：害獣回収・侵入経路遮断工事

作業日：2024年 7月 8日（月）

作業場所：栄区

施工内容：害獣回収・侵入口閉鎖

施工会社：株式会社サンライズ化工

報告者：関口 桂一



和室:養生済

2

和室:天井工事中

3




和室:点検口2カ所設置

4

和室:回収したヘビの死骸

5



# 作業報告書

和室:天井裏消毒作業

6



和室:天井裏消毒作業

7



建物外周:侵入口閉塞前

8



建物外周:侵入口閉塞後

9



10

11