

# 報告書

施工前

1



作業名: ネズミによる侵入経路遮断処理

作業日: 令和6年11月26日(火)

作業場所: 横浜市金沢区

作業内容: ネズミ駆除  
1回目

施工会社:

報告者: 齊田 弘樹

仮塞ぎ

2



毒餌

3



毒餌設置

4



暗視カメラ設置

5



# 報告書

暗視カメラにネズミの映像有り

1



作業名: ネズミによる侵入経路遮断処理

作業日: 令和6年12月4日・12月11日

作業場所: 横浜市金沢区

作業内容: ネズミ駆除  
2回目・3回目

施工会社:

報告者: 齊田 弘樹

2回目: 喫食の確認(喫食あり)

2



2回目: 毒餌交換

3



3回目: 喫食の確認(喫食なし)

4



3回目: パンチングメタルにて塞ぎ処理

5

