

# 報告書

施工物件

1



作業名: ネズミによる侵入経路遮断処理

作業日: 令和6年12月14日(土)

作業場所: 横浜市港南区


作業内容: 侵入箇所塞ぎ処理  
殺菌消毒液散布

施工会社:

報告者: 齊田 弘樹


流し台裏: 侵入箇所

2



流台下冷蔵庫裏: パンチングメタルにて塞

3



流し下: パンチングメタルにて塞ぎ

4



殺菌消毒処理

5

