


作業写真報告書

1



作業名: ミツバチ駆除

作業日: 2025/12/4

作業場所: 厚木市

施工内容: ミツバチ駆除及び侵入口塞ぎ作業

施工会社: 株式会社サンライズ化工

報告者: 鈴木雄

作業前準備

2



赤枠内の侵入口からミツバチの出入りを研

3



駆除作業中

4



駆除作業中

5



報告書

駆除作業中

6

駆除作業中

7




侵入口塞ぎ作業中

8

侵入口塞ぎ作業後

9



回収したミツバチの死骸

10

11

